


MONTAVIMO AKSESUARAI IR JUNGIAMIEJI ELEMENTAI

Poverzle PD



- **Apsauga nuo korozijos:** galvaninis cinkavimas
- **Paskirtis:** Veikia kaip pagalbinis elementas varžtiniuose sujungimuose; padidina sujungimo paviršiaus plotą sujungiamoje medžiagoje; sumažina sujungimo atsipalaidavimo tikimybę.

Skersmuo D [mm]	Skersmuo d [mm]	Matmenys g [mm]	Vieneto svoris [kg]	Kiekis pakuotėje	Matavimo vienetas	Užsakymo pažymėjimas	Katalogo numeris
12,5	6,4	1,5	0.001	50	szt./pcs.	PD6M	81480000600
17	8,4	1,5	0.002	50	szt./pcs.	PD8M	81480000800
21	10,5	2	0.003	50	szt./pcs.	PD10M	81480001000
26	6,4	1,5	0.007	50	szt./pcs.	PD6	81480100600
26	8,4	2	0.007	50	szt./pcs.	PD8	81480100800
26	10,5	2,5	0.007	50	szt./pcs.	PD10	81480101000
26	13	2,5	0.006	50	szt./pcs.	PD12	81480101200
30	17	3	0.017	25	szt./pcs.	PD16	81480101600
37	20	3	0.016	30	szt./pcs.	PD20	81480102000
36	8,5	3	0.022	50	szt./pcs.	PD8P	81480200800
36	10,5	3	0.022	50	szt./pcs.	PD10P	81480201000
36	12,5	3	0.022	50	szt./pcs.	PD12P	81480201200
50	17	3	0.038	30	szt./pcs.	PD16P	81480201600
26	8,4	2	21	1	karton/cardboard	PD8/3500	81480300800
26	10,5	2,5	25,9	1	karton/cardboard	PD10/3700	81480301000
26	13	2,5	22,2	1	karton/cardboard	PD12/3700	81480301200